

Стук в заднем мосту,ремкомплект односкатный мост Спринтер,ЛТ 35-46



Полоцк, Беларусь

Ремкомплект (сателлиты) дифференциала редуктора в задний мост Mercedes BUS 408-410 Sprinter 208-316 однокатковый, двухкатковый. В комплект входят шестерни сателлитов и полуосей, крестовина дифференциала. Замена ремкомплекта дифференциала в задний мост Спринтер, Бус зачастую связана со следующими симптомами, стук при трогании или переключении скоростей, а так же стук при начале движения и поворотах, что связано с тугим вращением сателлитов на оси, задирах и сколах на их рабочей поверхности либо износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала.

Пр. Италия

Применимость мосты:

1. 741.130 - Sprinter кузов W904 (408D, 411CDI, 410D, 412D, 413 CDI)
2. 741.131 - Vario 512
3. 741.407 - Sprinter кузов W901-902 (208 CDI, 210D, 211CDI 212D, 214, 213CDI, 216CDI)
4. 741.408 - Sprinter кузов W903 (308D, 308CDI, 310D, 312D, 311 CDI, 313 CDI)
5. 741.409 - Sprinter кузов W903 (308D, 308CDI, 310D, 312D, 311 CDI, 313 CDI)
6. 741.550 - DB 507D - 508D - 609D
7. 741.559 - DB 609 D
8. 742.605 - внедорожный
9. 742.606 - внедорожный
10. Volkswagen LT 28-46

Цена: **320 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

А Алексей

+375333097060